

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/bore-tech-srodek-do-czyszczczenia-c4-carbon-remover-4oz118ml-btcc-35004-p-11499.html>



BORE TECH - ŚRODEK DO CZYSZCZENIA C4 CARBON REMOVER 4oz/118ML BTCC-35004

Cena

110,00 zł
Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Akc004231

Opis produktu

C4 CARBON REMOVER

Specjalnie zaprojektowany do usuwania najbardziej uporczywych osadów prochowych, **C4 CARBON REMOVER** firmy Bore Tech szybko rozpuszcza i izoluje nagar węglowy, którego inne środki czyszczące nie są w stanie usunąć. Lufy karabinów, kompensatory oraz bębny rewolwerów są dokładnie i skutecznie czyszczone przy minimalnym lub zerowym szorowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA ROZŁADUJ BRŃ

1. Zwilż 3-4 łatki preparatem **C4 CARBON REMOVER** i przeciągnij je przez lufę, aby usunąć luźne zabrudzenia. Przepychaj łatki przez lufę **tylko w jednym kierunku**.
2. Następnie wykonaj 10-15 ruchów szczotką o ciasnym dopasowaniu, nasączoną **C4 CARBON REMOVER**. Powtórz krok 1 i pozostaw środek w lufie na 5-10 minut.
3. Na koniec przepychaj suche czyste czyściwa flanelowe przez lufę, aż będą wychodziły czyste.
4. **Na koniec w razie potrzeby powtórz krok 1**, aby usunąć wszelkie pozostałości środka i upewnić się, że lufa jest czysta i drożna.

Przewodnik po doborze środków chemicznych

Środek czyszczący	Węgiel	Miedź	Ołów	Plastik	Moly	Olej/Smar	Zalecane użycie
Eliminator Bore Cleaner	●	●	●		●		Zalecany do większości sytuacji czyszczenia Przykład: Umiarkowanie zabrudzone lufy karabinów/ pistoletów
C4 Carbon Remover	●				●		Zalecany do intensywnego osadu węglowego Przykład: Zamek AR,

Środek czyszczący	Węgiel	Miedź	Ołów	Plastik	Moly	Olej/Smar	Zalecane użycie
							Uchwyt AR, bęben rewolweru, zaniedbana broń
Cu² Copper Remover		●					Zalecany do intensywnego osadu miedzi Przykład: Docieranie lufy, duża liczba oddanych strzałów, zaniedbana broń
Rimfire Blend™	●		●				Zalecany do ołowiu, wosku i osadu węglowego Przykład: Karabiny/pistolety bocznego zapłonu, odlew ołowiany
Shotgun Blend™	●		●	●			Zalecany do osadu plastikowego, ołowianego i węglowego Przykład: Wszystkie strzelby
Black Powder	●						Zalecany do osadu węglowego i korozyjnego Przykład: Wszystkie czarnop prochowe i kapiszonowe karabiny/pistolety
Blast Degreaser/Cleaner	●					●	Zalecany do usuwania osadu węglowego, oleju i smaru Przykład: Mechanizmy spustowe, zamki