

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/lornetka-steiner-ranger-lrf-10x42-p-10750.html>

Lornetka Steiner Ranger LRF 10x42

Cena	6 698,00 zł
------	--------------------

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000722
------------------	------------------

Producent	Steiner
-----------	----------------

Opis produktu

Lornetka Ranger LRF 10x42 ze zintegrowanym dalmierzem laserowym łączy w sobie innowacyjną konstrukcję oraz doskonałą ergonomię i najwyższą dokładność w jednym produkcie. Unikalna, smukła konstrukcja, bez dodatkowego miejsca na elektronikę, pozwala na wygodną obserwację, co dodatkowo pozwala na obsługę w wilgotnym środowisku lub w rękawiczkach znacznie poprawione i precyzyjne pomiary możliwe w każdej sytuacji.

Innowacyjne rozwiązania i ergonomia – Nowy Ranger LRF w nowym designie. Nowa konstrukcja pryzmatu dachowego zamiast dobrze znanego szkła Porro to innowacyjna konstrukcja zapewniająca zoptymalizowaną obsługę w wilgotnym środowisku.

- Tryb skanowania — zwłaszcza na większych odległościach, gdzie polowanie się toczy, ciągła obserwacja jest szczególnie ważna, aby móc w dalszym ciągu szacować odległość i móc poprawnie kierować polowaniem.
- Najlepszy w swojej klasie jasność wyświetlacza. Poprawna jasność informacji wyświetlacza w każdej sytuacji.
- Ranger LRF imponuje nie tylko niesamowitym kontrastem i wydajnością optyczną, ale zintegrowany interfejs można również dostosować do otoczenia. Zapewnia to najlepszy możliwy podgląd i niezbędne bezpieczeństwo w każdej sytuacji na polowaniu.
- Zintegrowany inklinometr - Jako dodatkową funkcję dla ambitnych strzelców zainstalowano również inklinometr, który wyświetla odpowiedni kąt. Właściwość ta jest szczególnie potrzebna w przypadku odległości o różnej wysokości, aby móc lepiej oszacować punkt trafienia pocisku.
- Ekstremalna wytrzymałość - zastosowanie aluminiowej obudowy zapewnia solidną i niezawodną konstrukcję, dzięki której osiągana jest odporność na uderzenia do 11G. Dzięki wypełnieniu azotem do wnętrza nie przedostaje się kurz ani brud, ani nie tworzy się kondensacja.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442